

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku szybowca SZD-22C Mucha Standard; SP-2314;
02 sierpnia 2003 r., Załącznik k/Sanoka



1 – Szybowiec przed wypadkiem.




2 – Uszkodzona końcówka prawego skrzydła – odklejony klocek ochronny.



3 – Uszkodzenia przedniej części kadłuba szybowca – pęknięcie pokrycia na wrędze i przy płozie.



4 – Widoczne uszkodzenia wewnątrz kabiny szybowca – pęknięcia, odklejenia i wyłamania elementów przy podłodze.



5 – Uszkodzenia szybowca naniesione na jego sylwetkę w trzech rzutach:

A – uszkodzona końcówka prawego skrzydła

B – uszkodzenia w rejonie podłogi kabiny wewnątrz kadłuba

C – pęknięcia i odklejenia porycia przy wrędze i płozie po lewej stronie kadłuba

KONIEC