

Opis incydentu.

Podczas lotów w dniu 11 lipca 2003 r. w Centralnej Szkole Szybowcowej w Lesznie w trzecim starcie wykonywanym za wyciągarką przez pilota _____, nr licencji S-_____, nastąpił brak możliwości wyczepienia liny holowniczej. Pilot z obciążoną liną holowniczą wylądował na pasie lądowania.

Przyczyna incydentu.

Bezpośrednią przyczyną zaistnienia tego incydentu było zakleszczenie się linki zaczepu dolnego, w szczelinie metalowej osłony zaczepu.

Przyczyna techniczna, zaleceń profilaktycznych nie sformułowano.