



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Nr akt: 296/04

UCHWAŁA

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący	dr inż. Stanisław Żurkowski	Członek	dr inż. Jerzy Bereżański
Z-ca Przewodniczącego	dr inż. Maciej Lasek	Członek	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek	mgr Ignacy Goliński	Członek	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek	mgr inż. Jacek Jaworski	Członek	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek	inż. Tomasz Makowski	Członek	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek	mgr inż. Tadeusz Lechowicz		

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2005 r., incydentu lotniczego polegającego na kołowaniu samolotu lot nr: SHY390, niezgodnie z wydana przez Organ Kontroli Lotniska instrukcją , który wydarzył się w dniu 27 października 2004 r. na lotnisku Warszawa - Okęcie, **działając na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r., w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych. (Dz. U. 2003 Nr 132, poz. 1230)**, ustaliła co następuje:

1. PRZYCZYNA INCYDENTU LOTNICZEGO.

Kołowanie samolotu niezgodnie z wydaną przez Organ Kontroli Lotniska (TWR) instrukcją .

2. ZALECENIA PROFILAKTYCZNE.

Na podstawie wyników badania incydentu lotniczego, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami akceptuje przeprowadzone badanie incydentu przez Zespół Inspekcji ATC Agencji Ruchu Lotniczego i stawia następujące wnioski odnośnie zastosowania środków zapobiegawczych i środków mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa lotów:

1. Dokonać weryfikacji oznaczeń pionowych i poziomych w rejonie skrzyżowania dróg kołowania TWY A i TWY E.
2. Po ewentualnych zmianach wprowadzić korektę na właściwych mapach w Zbiorze Informacji Lotniczych – AIP Polska i zobrazowaniu radaru lotniskowego.

Podpisy Komisji

Przewodniczący	dr inż. Stanisław Żurkowski
Z-ca Przewodniczącego	dr inż. Maciej Lasek
Członek	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek	dr inż. Jerzy Bereżański
Członek	inż. Tomasz Makowski
Członek	mgr inż. Tadeusz Lechowicz
Członek	mgr Ignacy Goliński
Członek	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek	mgr inż. Bogdan Fydrych