

ZDJĘCIA

z wypadku samolotu ultralekkiego TL-232 Kondor; OK-JUR 01
13 maja 2004 r., Gruszczyn k/Poznania



Fot.1 – Ogólny widok terenu awaryjnego lądowania samolotu.



Fot.2 – Widok terenu lądowania z zaznaczonym miejscem zatrzymania się samolotu.



Fot.3 – Ogólny widok uszkodzonego samolotu.



Fot.4 – Widok od tyłu z prawej strony; widoczne zniszczone podwozie przednie i prawe podwozie główne.



Fot.5 – Zniszczone śmigło.



Fot.6 – Wnętrze kabiny, widać oderwany i potłuczony wiatrochron.



Fot.7 – Tablica przyrządów i sterownice, widoczny zawór paliwowy w położeniu „PRAWY”.



Fot.8 – Lewa strona kadłuba – widać zniekształcenia pokrycia świadczące o uszkodzeniu struktury.