

ZDJĘCIA
z wypadku szybowca SZD-51-1 Junior, SP-3314
11 czerwca 2004 r., Olsztyn-Dajtki



Fot.1 – Widok w kierunku podejścia i widok ogólny szybowca po lądowaniu.



Fot.2 – Kępa zarośli, o którą szybowiec podczas lądowania zaczepił skrzydłem (początek „cyrkla”).



Fot.3 – Świerki ścięte lewym skrzydłem szybowca podczas lądowania.



Fot.4 – Ogólny widok szybowca po lądowaniu, strona lewa.



Fot.5 – Widok ogólny szybowca od strony „cyrkla”.



Fot.6 – Ogólny widok szybowca po lądowaniu, strona prawa.



Fot.7 – Świerk wyrwany uderzeniem belki ogonowej podczas „cyrkla”.



Fot.8 – Jeden ze świerków ścięty lewym skrzydłem szybowca podczas lądowania.



Fot.9 – Przód kadłuba szybowca uszkodzony na brzozach.



Fot.10 – Uszkodzony przód kadłuba szybowca.



Fot.11 – Pęknięcia oszklenia osłony kabiny.



Fot.12 – Uszkodzenia belki ogonowej (prawa strona kadłuba).



Fot.13 – Uszkodzenia końcówki prawego skrzydła.



Fot.14 – Uszkodzenia krawędzi natarcia prawego skrzydła.