

ZDJĘCIA
z wypadku szybowca SZD-51-1 Junior; SP-3315
15 lipca 2005 r., Osówiec Szlachecki



Fot.1 – Ogólny widok miejsca lądowania z kierunku podejścia.



Fot.2 – Ogólny widok miejsca lądowania w kierunku przeciwnym do kierunku podejścia.



Fot.3 – Ogólny widok szybowca na miejscu wypadku.



Fot.4 – Ogólny widok szybowca na miejscu wypadku, widoczne uszkodzenie prawego skrzydła.




Fot.5 – Uszkodzenie krawędzi natarcia prawego skrzydła po uderzeniu w betonowy słup.



Fot.6 – Uszkodzenia na dolnej powierzchni prawego skrzydła.



Fot.7 – Uszkodzenia na górnej powierzchni prawego skrzydła w rejonie wyjścia napędu lotki.



Fot.8 - Uszkodzenia na górnej powierzchni prawego skrzydła w rejonie wyjścia napędu lotki.



Fot.9 – Uszkodzenia prawego skrzydła u nasady w części spływowej.



Fot.10 – Odształcenie prawego skrzydła na nosku u nasady przy kadłubie.



Fot.11 - Odkształcenie prawego skrzydła na nosku u nasady przy kadłubie.



Fot.12 – Ślad uderzenia skrzydłem na betonowym słupie.