

ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku szybowca SZD-51-1 Junior (SP-3306)
DD MMMM 2005 r., Inowrocław



Fot.1 (u góry) – Ogólny widok miejsca zdarzenia, na pierwszym planie szczątki oszklenia kabiny.



Fot.2 (u góry) – Lina wyciągarkowa z bloczkiem.

Fot.3 (z lewej) – Spadochronik liny wyciągarkowej.

Fot.4 (u dołu) – Ślad przyziemienia.





Fot.5 – Ogólny widok szybowca, obok rama oszklenia kabiny i osłona tablicy przyrządów.



Fot.6 – Uszkodzony nosek kadłuba.



Fot.7 – Lewe skrzydło u nasady.



Fot.8 – Tył kadłuba, kółko ogonowe wyrwane i wbite do wnętrza.



Fot.9 – Belka kadłubowa pęknięta przed usterzeniem – prawa strona.



Fot.10 – Pęknięcie belki kadłuba pod usterzeniem – lewa strona.



Fot.11 – Usterzenie, widać ster kierunku wyrwany z górnego zawiasu.



Fot.12 – Górna końcówka steru kierunku.



Fot.13 – Kabina, widok ogólny.



Fot.14 – Kabina, widok z góry.



Fot.15 – Lewa burta wnętrza kabiny.



Fot.16 – Tablica przyrządów, po lewej stronie widać pęknięcia skorupy kadłuba.