

ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku szybowców
SZD-51-1 Junior, SP-3306) i SZD-9bis Bocian, SP-2804
14 maja 2005 r., Dęblin



Fot.1 – Orientacyjne usytuowanie miejsca wypadku na zdjęciu satelitarnym lotniska w Dęblinie.



Fot.2 – Ogólna sytuacja na miejscu wypadku na zdjęciu lotniczym.



Fot.3 – Sytuacja ogólna, zdjęcie lotnicze – pierwszy od prawej SP-3309, drugi SP-2804



Fot.4 – Szybowce po wypadku – z lewej SZD-9bis Bocian SP-2804, z prawej SZD-51-1 Junior SP-3309.



Fot.5 – Szybowiec SZD-51-1 Junior SP-3309, z prawej uszkodzona końcówka skrzydła szybowca SZD-9bis Bocian SP-2804 (zdjęcie wykonane z przeciwnej strony, niż Fot.4).



Fot.6 i 7 – Uszkodzenia szybowca SZD-51-1 Junior SP-3309 – u góry krawędź natarcia prawego skrzydła w miejscu kolizji, u dołu uszkodzenie wskutek przekroczenia naprężeń i wyboczenia pokrycia u jego nasady.





Fot.8 – Uszkodzona końcówka lewego skrzydła i lewa lotka szybowca SZD-9bis Bocian SP-2804.



Fot.8 i 9 – Uszkodzenia górnej powierzchni lewego skrzydła i lotki szybowca SZD-9bis Bocian SP-2804.



Fot.10 - Uszkodzenia lewego skrzydła i lotki szybowca SZD-9bis Bocian SP-2804 widziane od przodu.



Fot.11 – Uszkodzenia dolnej powierzchni lewego skrzydła szybowca SZD-9bis Bocian SP-2804.



Fot.12 i 13 - Uszkodzenia dolnej powierzchni lewego skrzydła i lotki szybowca SZD-9bis Bocian SP-2804.

KONIEC