

ZAŁĄCZNIK 1


LOKALIZACJA MIEJSCA WYPADKU PZL – 104 Wilga SP - AGY Wycinek mapy




X – miejsce wypadku

ZAŁĄCZNIK 2


SZKIC MIEJSCA WYPADKU PZL - 104 Wilga SP - AGY



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1 – rozłączone cięgno sterowania poprawki wysokości




Fot. 2 – uszkodzenie prawego wahacza podwozia głównego



Fot. 3 – uszkodzenie wręgi nr 2, drzwi prawych oraz bocznego oszklenia kabiny



Fot. 4 – uszkodzenie wręgi nr 2 - szczegół




Fot. 5 – uszkodzenie osłony goleni prawej



Fot. 6 – uszkodzenie prawej goleni oraz drzwi prawych - szczegóły



Fot. 7 – uszkodzenie blach dolnego pokrycia kadłuba za węzłem mocowania goleni podwozia głównego – strona prawa



Fot. 8 – uszkodzenie blach dolnego pokrycia kadłuba za silnikiem – strona prawa



Fot. 9 - uszkodzenie blach dolnego pokrycia kadłuba za węzłem mocowania goleni podwozia głównego – strona lewa.



Fot. 10 – uszkodzenie osłony goleni lewej