


ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku szybowca SZD-48-2 Jantar Standard 2; SP-3218
04 sierpnia 2007 r., Zwierzyniec Pierwszy



1 – Miejsce wypadku zaznaczone na zdjęciu satelitarnym.



2 – Miejsce wypadku zaznaczone na mapie okolicy. Zaznaczony także punkt zwrotny trasy przelotu – miejscowość Panki.



3 – Orientacyjny szkic sytuacji miejsca wypadku.



4 – Szybowiec na miejscu wypadku, widok ogólny od tyłu. Widoczna linia wysokiego napięcia.



5 – Szybowiec na miejscu wypadku, widok ogólny z lewej strony. Widoczna linia wysokiego napięcia.



6 – Nos kadłuba wbity w ziemię.



7 – Uszkodzenia kadłuba po wyciągnięciu szybowca z miejsca wypadku.

KONIEC