


ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku szybowca SZD-9 Bocian; SP-2825
07 sierpnia 2007 r., Gliwice



1 – Szybowiec SZD-9 Bocian SP-2825 sfotografowany przed wypadkiem.



2 – Miejsce wypadku szybowca SZD-9 Bocian SP-2825 zaznaczone na zdjęciu satelitarnym okolicy lotniska Gliwice.



3 – Elementy sytuacyjne wypadku zaznaczone na zdjęciu fotogrametrycznym. Współrzędne miejsca zatrzymania się szybowca wg GPS: 50°16'07,5"N; 018°38'33,1"E



4 – Ślad pierwszego przyziemienia, na drugim planie widoczne drobne szczątki.



5 – Ogólny widok szybowca z lewej strony.



6 – Ogólny widok okolicy miejsca wypadku i szybowca.



7 – Ogólny widok okolicy miejsca wypadku i szybowca.



8 – Lewa strona kabinowej części kadłuba, widoczne uszkodzenia.



9 – Lewa strona kabinowej części kadłuba spod skrzydła, widoczne uszkodzenia i ślad podwozia na ziemi.



10 – Lewa strona kabinowej części kadłuba po zdemontowaniu skrzydła. Widoczne przełamanie kadłuba, wyłamane podwozie główne i uszkodzona płoza.



11 – Węzły mocowania usterzenia poziomego po odjęciu owiewki osłaniającej.



12 – Prawa strona kabinowej części kadłuba, widoczne uszkodzenia – odłamanie przodu kadłuba.



13 – Prawa strona kabinowej części kadłuba, widoczne uszkodzenia pokryć i oszklenia kabiny.



14 – Pęknięcie pokrycia na grzbiecie kadłuba za kabiną.

KONIEC