

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku samolotu ultralekkiego JK-05L Junior; SP-SOLO
22 grudnia 2007 r., Mielec



1 – Samolot w hangarze po wypadku.




2 – Zbliżenie na uszkodzone skrzydło.




3 – Zbliżenie na uszkodzone skrzydło.




4 – Strefa rozklejenia konstrukcji.



5 – Wnętrze struktury skrzydła (bez górnego pokrycia) w rejonie rozklejenia.



5 – Wnętrze struktury skrzydła (bez górnego pokrycia) w rejonie rozklejenia, zaznaczone obszary rozklejenia.



6 – Nasadowe żebro lewego skrzydła w trakcie klejenia do dolnego pokrycia, jeszcze bez wykonanych otworów odpowietrzających wewnątrz struktury.

K O N I E C