

PRYWATNY
(Użytkownik statku powietrznego)

OSTRÓW WLKP, dnia 30.05.2008

Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego

238/08

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630 11 43
telefon alarmowy: 0-500 233 233

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu:

8 maja 2008 r. około godz.12.00.

2. Miejsce startu i zamierzonego lądowania:

LOTNISKO DAJTKI (EPOD) - OLSZTYN

3. Miejsce zdarzenia:

JAK WYŻEJ

4. Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego:

*ICARUS CROSSFIRE 2 - 89 NR FABRYCZNY 96215629 DATA PRODUKCJI MAJ 2007. MAX
OBCIĄŻENIE 81 KG.*

5. Typ operacji:

SKOK DOSKONALĄCY

6. Faza lotu:

OTWARCIE SPADOCHRONU (CZASY GŁÓWNEJ).

7. Warunki lotu: DZIEŃ

8. Czynniki pogody:

BEZ WPŁYWU

9. Organizator lotów / skoków:

AEROKLUB WARMIŃSKO-MAZURSKI

10. Dane dotyczące dowódcy SP:

*37 LAT (ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI – (PJ)) WAŻNA DO 26.02.2009 r. CAŁKOWITA LICZBA
SKOKÓW 2350. LICZBA SKOKÓW NA SPADOCHRONIE (CZASY GŁÓWNEJ), NA KTÓRYM*

ZAISTNIAŁ INCYDENT: 350

Orzeczenie lotniczo lekarskie klasy 2, ważne do 02.04.2010 r..

11. Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia:

PODCZAS WYCHODZENIA CZASZY GŁÓWNEJ W OSŁONIE Z KONTENERA (POKROWCA) NASTAPIŁO ODBLOKOWANIE LEWEJ LINKI STEROWNICZEJ. POTWIERDZONE TO ZOSTAŁO NAGRANIEM VIDEO Z KAMERY SKOCZKA. SPADOCHRON PODCZAS NAPEŁNIANIA ZACZĄŁ GWAŁTOWNIE NURKOWAĆ Z POGŁĘBIAJĄCYM SIE SKRĘCANIEM W LINKACH NOŚNYCH. W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI SKOCZEK PODJĄŁ PROCEDURĘ AWARYJNĄ: WYPIĘCIE CZASZY GŁÓWNEJ I OTWARCIE ZAPASOWEJ. OBCIĄŻENIE CZASZY GŁÓWNEJ 2.0 lb/ sq ft.(dopuszczalne 1.4 – 2.1)

PO ZAISTNIENIU INCYDENTU PRZEPROWADZONO OGLĘDZINY TECHNICZNE. NIE STWIERDZONO USZKODZEŃ, CZY ŚLADÓW NADMIERNEGO ZUŻYCI – STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY .NA TYM ZESTAWIE SPADOCHRONOWYM WYKONANO PRZED INCYDENTEM OKOŁO 300 SKOKÓW – WSZYSTKIE BEZ ZAKŁÓCEŃ. SPADOCHRON SKŁADANY BYŁ PRZEZ TĄ SAMĄ OSOBĘ I TĄ SAMĄ TECHNIKĄ, CO W INNYCH SKOKACH, W KTÓRYCH NIE WYSTĘPOWAŁY ZAKŁÓCENIA PROCESU OTWARCIA.

12. Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:

NIE USTALONO PRZYCZYNY ZAISTNIENIA INCYDENTU.

13. Zastosowane środki profilaktyczne:

NIE ZASTOSOWANO ŚRODKÓW PROFILAKTYCZNYCH.

14. Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:

NIE ZAPROPONOWANO.

15. Załączniki:

MATERIAŁ VIDEO OBEJMUJĄCY PROCES OTWARCIA.

KONIEC

Skład i podpisy zespołu badającego lub osoby badającej:

Podpisy nieczytelne