

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku szybowca SZD-50-3 Puchacz; SP-3355
30 lipca 2008 r., lotnisko Katowice-Muchowiec (EPKM)



1 – Szybowiec SZD-50-3 Puchacz SP-3355 sfotografowany przed wypadkiem.



2 – Zdjęcie lotnicze lotniska Katowice-Muchowiec z naniesionymi elementami sytuacji.



3 – Schemat przyziemienia szybowca, wyjaśniający przyczynę powstałych uszkodzeń.



4 – Widok lotniska w kierunku przeciwnym do kierunku lądowania, widoczny ślad podwozia szybowca, wskazany strzałkami.



5 – Usterzenie szybowca ze zdemontowanym sterem kierunku, widoczne uszkodzenie pokrycia lewego segmentu steru wysokości.



6 i 7 – Uszkodzenia górnego (u góry) i dolnego (u dołu) węzła zawieszenia steru kierunku na stateczniku.

8 i 9 – Uszkodzenia górnego (u góry) i dolnego (u dołu) węzła zawieszenia steru kierunku.



10 - Uszkodzenia dolnego węzła zawieszenia steru kierunku na stateczniku - zbliżenie.



11 – Uszkodzenia płozy tylnej.

KONIEC