



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 603/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

mgr inż. pil. dośw. Andrzej PUSSAK

Członkowie Komisji:

dr inż. pil. Michał CICHON
mgr inż. pil. nawig. Bogdan FYDRYCH
mgr Tomasz KUHCINSKI
inż. Tomasz MAKOWSKI
mgr inż. pil. Ryszard RUTKOWSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2011 roku, przedstawionych przez zespół badawczy wyników prowadzonego badania zdarzenia lotniczego szybowca SZD-9bis 1E „BOCIAN” o znakach rozpoznawczych, SP-2806, który wydarzył się w dniu 01 sierpnia 2009 r. w miejscowości Radawiec-Lotnisko [EPLR], gmina Konopnica, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała badanie za zakończone i ustaliła, co następuje:

Przyczynami wypadku lotniczego były:

- 1. Błąd w pilotażu, polegający na opóźnionej reakcji ucznia-pilota na przerwanie ciągu przez wyciągarkę, skutkujący utratą prędkości i koniecznością jej odzyskania w nurkowaniu, co doprowadziło do „dogonienia” liny wyciągarki od dołu;**
- 2. Zastosowanie zbyt dużego spadochroniku liny wyciągarkowej, co spowodowało jej znacznie wolniejsze opadanie, niż w przypadku stosowania spadochroników powszechnie używanych do tego celu.**

Okolicznością sprzyjającą był:

Brak jednoznacznych zaleceń, co do parametrów technicznych spadochroniku zapewniającego optymalne opadanie liny wyciągarkowej.

Zalecenia profilaktyczne:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami proponuje wprowadzenie zalecenia profilaktycznego:

Zalecenie numer 2011- 002,

Dla Aeroklubu Polskiego i Aeroklubów Regionalnych: Ze względu na fakt, że Aeroklub Polski jest podmiotem dominującym w szkoleniu szybowcowym z wykorzystaniem wyciągarek, Komisja zaleca Aeroklubowi Polskiemu pilne wprowadzenie zaleceń określających parametry techniczne spadochroników zapewniających optymalne opadanie liny wyciągarkowej.

Powiadomić o podjętych działaniach PKBWL w terminie do 90 dni.

Podpisy komisji

Andrzej PUSSAK	<i>Podpis nieczytelny</i>
Michał CICHON	<i>Podpis nieczytelny</i>
Bogdan FYDRYCH	<i>Podpis nieczytelny</i>
Tomasz KUHCINIŃSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
Tomasz MAKOWSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
Ryszard RUTKOWSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>