

**Album ilustracji
z wypadku szybowca SZD-42 Jantar 2 SP-2961;
16.05.2013; lądowisko Rudniki (EPRU)**



1. Widok rozbitego szybowca



2. Widok rozbitego szybowca



3. Widok rozbitego szybowca



3,4. Moment rozbiegu szybowca



5. Miejsce uderzenia dziobu szybowca w pozycji odwróconej



6. Klapka bagażnika



7. Ogólny widok miejsca



8. Rozbita tablica przyrządów



9. Wyłamany statecznik wysokości wraz ze sterem



10. Wyłamany statecznik wysokości



11. Ślad uderzenia dziobu, oraz wleczenia szybowca przez samolot do momentu zatrzymania



12. Miejsce uderzenia dziobu



13. Widok kółka ogonowego szybowca



14. Wyrwana kępa trawy przez kółko ogonowe



15. Ślad po uderzeniu kółka ogonowego



16. Opróżnianie zbiorników balastowych podczas demontażu wraku