



**ALBUM ILUSTRACJI DO WYPADKU
NR 335/2015**

**Szybowca SZD- 30 Pirat
D- 2835**



Ilustracja nr 1. Widok na rozbity szybowiec - brak śladów dobiegu szybowca.



Ilustracja nr 2. Widok na rozbity szybowiec. Widać część pola, na której pilot mógł lądować z kierunku podejścia.



Ilustracja nr 3. Rozbita kabina szybowca.



Ilustracja nr 4. Skrzynka mocowania okuć. Widoczne podłączone napędy sterów.



Ilustracja nr 5. Ślad uderzenia lewego skrzydła o ziemię. Widoczne uszkodzenie belki ogonowej w rejonie statecznika pionowego.



Ilustracja nr 6. Ślad uderzenia prawego skrzydła o ziemię.