



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1658/15			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	9 sierpnia 2015 r.			
Miejsce zdarzenia:	Gliwice – lotnisko EPGL			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	spadochron Skipper 190			
Znak rozpoznawczy SP:	nie dotyczy			
Użytkownik / Operator SP:	prywatny			
Dowódca SP:	skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
			1	
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński			
Podmiot badający:	organizator skoków			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	17.09.2015 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek wykonywał 151 skok w życiu, a 41 na spadochronie (czaszy głównej) Skipper 190. Skoczek uczestniczył w skoku na zadanie RW 3. Przebieg skoku w czasie swobodnego spadania był prawidłowy. Spadochron otworzył na wysokości około 1000 m. W czasie podejścia do lądowania zbyt późno ściągnął linki sterownicze, co spowodowało za niskie wyrównanie lotu spadochronu. Skoczek zaczepił o ziemię podgiętymi do tyłu nogami, co spowodowało doznanie obrażeń ciała.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Zbyt późne wyrównanie lotu spadochronu w fazie lądowania.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Przeprowadzono odprawę na której przypomniano pozostałym skoczkom prawidłowe zasady lądowania.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>