



Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

INCYDENT 2020/1072

UCHWAŁA

z dnia 05 listopada 2021 r.

Rodzaj, typ statku powietrznego:	Samolot, M-18B Dromader
Znaki rozpoznawcze SP:	SP-FOG
Data zdarzenia:	24 kwietnia 2020 r.
Miejsce zdarzenia:	Łądowisko Chojna (N52°26'21.3" E14°25'51.3")

Po rozpatrzeniu Raportu Końcowego z przeprowadzonego badania zdarzenia przedstawionego przez użytkownika statku powietrznego, działając na podstawie Art. 135 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (z późn. zm.) oraz §18 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, że:

1. Zdarzenie miało następujący przebieg:

Dnia 24.04.2020 r. o godz. 14:00 (UTC) pilot wystartował samolotem M-18B Dromader z lotniska Goleniów (EPSC) z ładunkiem około 1400 l wody na lot patrolowy ppoż. Lot do godz. 15:20 przebiegał prawidłowo. Będąc w pobliżu łądowiska Chojna pilot zauważył wzrost ciśnienia oleju z 4,5 kg/cm² do niedopuszczalnej wartości 8 kg/cm². Pozostałe parametry pracy silnika były w normie. Pilot zgodnie z obowiązującą procedurą zrzucił wodę i o godz. 15:30 łądował zapobiegawczo na łądowisku w Chojnie bez następstw. O łądowaniu poinformował Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Lasów Państwowych w Chojnie oraz Leśną Bazę Lotniczą w Goleniowie, która zgłosiła to łądowanie do PWR EPSC. Podczas sprawdzania stanu technicznego układu olejowego wykryto niesprawność dajnika ciśnienia oleju P-15B. Po wymianie dajnika na nowy, wskazania ciśnienia oleju podczas próby silnika były w normie i samolot dopuszczono do eksploatacji.

2. Przyczyna zdarzenia:

Przyczyną zdarzenia była niesprawność dajnika ciśnienia oleju.

3. Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nie określono.

4. Komisja akceptuje następujące działania profilaktyczne zaproponowane przez podmiot badający:

Nie sformułowano.

5. Ponadto Komisja określa dodatkowo następujące zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie sformułowano.

Nadzorujący badanie

Przewodniczący Komisji