


ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku szybowca SZD-48-1 Jantar Standard 2, SP-3701
17 maja 2020 r., Las Michalków, sektor 340i, Nadleśnictwo
Taczanów




1 – Miejsce wypadku, zaznaczone na fotomapie okolicy lotniska Ostrów-Michałków. Czerwoną ramką zaznaczony fragment pokazany w powiększeniu na następnej ilustracji [podkład: google].



2 – Miejsce wypadku, zaznaczone na fotomapie najbliższego sąsiedztwa [podkład: google].



3 – Szybowiec sfotografowany w okresie poprzedzającym wypadek [foto: internet]



4 – Stan szybowca po wypadku – uszkodzenia i zniszczenia naniesione schematycznie na jego rysunki w rzutach.



5 – Widok koron drzew nad miejscem upadku szybowca.



6, 7 – Ogólny widok rozbitego szybowca.



8, 9 – Ogólny widok rozbitego szybowca. Na fot.8 zwraca uwagę widoczne odkształcenie kadłuba za skrzydłami, wskazujące na jego złamanie boczne.



10 – Widok szybowca od tyłu.

11 – Ogólny widok szybowca na miejscu wypadku.



12 – Kadłub i lewe skrzydło.



13 – Kadłub, skrzydła i usterzenie, widoczna oderwana prawa lotka.



14 – Kadłub od przodu, na pierwszym planie widoczna oderwana lewa lotka.



15 – Kadłub od przodu, widoczna zniszczona osłona kabiny, wyrwana tablica przyrządów i oderwana lewa lotka.



16 – Kadłub od przodu, widoczna zniszczona osłona kabiny, wyrwana tablica przyrządów, oderwana lewa lotka i osłona tablicy przyrządów.



17 – Widok wnętrza kabiny.



18 – Wnętrze kabiny.



19 – Kabina i środkowa część kadłuba z zamocowaniami skrzydeł. Zwraca uwagę złamanie dźwigara prawego skrzydła w rejonie żebra nasadowego i zniszczenia kadłuba za kabiną.



20 – Widok na całość szybowca od strony grzbietu.



21 – Zbliżenie fragmentu zniszczonego prawego skrzydła, na pierwszym planie oderwana prawa lotka.

Zdjęcia – PKBWL (o ile nie zaznaczono inaczej)

K O N I E C