


ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku szybowca SZD-51-1 Junior; SP-3342
27 czerwca 2005 r., Lutcza k/Strzyżowa




1 – Miejsce wypadku zaznaczone na mapie okolicy.



2 – Miejsce wypadku zaznaczone na zdjęciu lotniczym najbliższej okolicy



3 – Miejsce wypadku na zdjęciu lotniczym.



4 + 5 – Ślady w zbożu, pozostawione przez lądujący szybowiec.



6 – Szybowiec w zbożu po wylądowaniu, lewa strona.



7 – Szybowiec w zbożu po wylądowaniu.



8 – Szybowiec w zbożu po wylądowaniu, prawa strona.



9 + 10 – Uszkodzenia przedniej części kadłuba, lewa strona.



11 – Uszkodzenia przedniej części kadłuba od spodu.



12 – Uszkodzenia kadłuba od spodu, lewa strona.



13 – Uszkodzenia belki kadłuba, prawa strona.



14 – Uszkodzenia kadłuba od spodu, lewa strona.



15 + 16 – Uszkodzenia podłogi i lewego pokrycia kadłuba w rejonie kabiny, widziane od strony wnętrza kabiny w różnych warunkach oświetlenia.

KONIEC