

ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku szybowca SZD-51-1 Junior; SP-3303
07 sierpnia 2005 r., Żerań



Fot.1 – Miejsce wypadku zaznaczone na zdjęciu satelitarnym okolicy.



Fot.2, 3 i 4 – Ogólny widok szybowca na miejscu wypadku; na fot.4 widoczne uszkodzenia kadłuba.





Fot.5 i 6 – Uszkodzenia kadłuba.



Fot.7 – Uszkodzenia skrzydła.

KONIEC