



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 175/07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia	dr inż. Maciej LASEK
Zastępca Przewodniczącego Komisji	
Zastępca Przewodniczącego Komisji	mgr inż. Andrzej PUSSAK
Członek Komisji	mgr inż. Bogdan FYDRYCH
Członek Komisji	mgr inż. Jacek JAWORSKI
Członek Komisji	mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI
Członek Komisji	mgr Tomasz KUCHCIŃSKI
Członek Komisji	inż. Tomasz MAKOWSKI
Członek Komisji	dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI
Członek Komisji	dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2008 r., przedstawionych przez Dariusza Krzowskiego, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu PZL-101 Gawron SP-YKD, które wydarzyło się w dniu 19 maja 2007 r., w miejscowości Mińsk Mazowiecki (lotnisko EPMM), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu było:

rozłączenie się lewej linki sterowania sterem kierunku i kołem ogonowym.

Do rozłączenia napędu doszło na skutek pęknięcia drutu kontrującego śrubę rzymską (ściągacz) w/w linki a następnie wykręcenie się trzpienia śruby, co uniemożliwiło wychylenie steru kierunku oraz koła ogonowego w lewą stronę.

A także akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne:**

sprawdzenie zabezpieczenia linek w układzie sterowania samolotem.

oraz zaproponowane **zalecenie profilaktyczne**:

w trakcie planowanych prac obsługowych zwracać szczególną uwagę na stan, sposób założenia oraz rodzaj drutu użytego do zabezpieczenia linek w układzie sterowania samolotem.

Podpisy komisji

Przewodniczący posiedzenia: Zastępca Przewodniczącego Komisji Maciej Lasek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Zastępca Przewodniczącego Komisji: Andrzej Pussak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji Bogdan Fydrych	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji Jacek Jaworski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji Jerzy Kędziński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji Tomasz Kuchciński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Tomasz Makowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji Stanisław Żurkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>