AEROKLUB	WARSZAWSKI
01-934-Warazaw Nazwa przedsiębiorstwa/	a ul Księżycowa z SZKOLENIA
WY SAIZO	SZKOLENIA
	834-61-79
(ac	nes)

	INFORMACJA O WYNIKU BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO ¹⁾
l.	Data i czas lokalny zaistnienia zdarzenia: 07 sierpnia 2003 r godz. 18,30;
2.	Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
3.	Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330 nr 23650
4.	Rodzaj lotu: skoki treningowe
5.	Faza lotu: proces otwarcia spadochronu głównego
6.	Czynniki pogody: ²⁾ nie miały wpływu
7.	Dane o dowódcy SP (wiek, nalot ogólny i na poszczególnych typach SP, data ostatnich lotów przed
	zdarzeniem)
-	lat 34, 64 skoków ogółem, na tym typie wykonanych 64 skoki, ostatnie skoki w dniu 07 sierpnia 2003 r
8.	Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia: 3)
	W dniu 07 sierpnia 2003 r skoczek posiadający wykonanych 64 skoki spadochronowe i licencję "A", wykonywał swój kolejny 64 skok, a czwarty w tym dniu z wys. 2200 m i opóźnionym otwarciem spadochronu 30 sek. Po wykonaniu nakazanego opóźnienia skoczek otworzył spadochron na wys. ok. 850 m. Czasza napełniła się prawidłowo, jednak nastąpiły poglębiające się obroty w lewą stronę. Skoczek podjął decyzję o wypięciu czaszy głównej, co też uczynił na wys. ok. 700 m., po czym otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie skoczka nastąpiło tuż za lotniskiem na zaoranym połu.
9.	Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:
	Prawdopodobnie błąd w technice układania, polegający na nie "zahamowaniu" jednej strony spadochronu (linek sterowniczych)
	······;

10.	Zastosowane środki profilaktyczne:
	Omówiono z osobami biorącymi udział w skokach przyczynę zaistnienia incydentu, zwrócono uwagę na staranne i dokładne składanie spadochronu przed skokiem.
11.	Inne uwagi:
	nie było
	<u> </u>

OBJ<u>AŚNIENIA</u>

- Ad 1) nie jest wymagane podawanie danych osobowych biorącego (biorących) udział w zdarzeniu.
- Ad ²⁾ pod tym pojęciem należy rozumieć zjawiska takie jak np: ograniczona widzialność, turbulencja, obłodzenie, burza z piorunami, boczny wiatr, opad deszczu / śniegu / mżawki i tp.
- Ad ³⁾ proszę opisać zdarzenie w sposób możliwie jasny i precyzyjny. Opis powinien zawierać m.in. odpowiedzi na pytania:, co się wydarzyło? w jaki sposób się objawiło? jaką akcję podjęto? jaka akcja była potrzebna? jaki czynnik spowodował taką sytuację? dlaczego taka sytuacja zaistniała? oraz sugestie mające na celu uniknięcie takich zdarzeń.

Uwaga!

Nie wymaga się przesyłania całej dokumentacji badania incydentu lotniczego. Niniejszą Informację należy przesylać pocztą lub faksem na adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego Wydział Bezpieczeństwa Lotów ul, Chalubińskiego 4/6 00-928 Warszawa tel,/fax 22 630 17 94; tel. 22 630 15 28.