


Załącznik nr 1

**SZKIC SYTUACYJNY LOTU SAMOLOTU
KOLIBER 110 SP-ERH DNIA 14.08.2003.**



ALBUM ZDJĘĆ

wypadku nr: 147/03

samolot PZL 110 "Koliber" SP-ERH

14 sierpień 2003 r. - lądowisko tymczasowe "Zgorzelec"



1. Widok ogólny samolotu z lewej strony.




2. Widok ogólny samolotu z prawej strony.




5. Widok silnika.



6. Widok tablicy przyrządów.




7. Widok zaworu odcinającego.



8. Ślady przyziemienia samolotu.




9. Ogólny widok zdemontowanego zespołu napędowego, pogięte śmigło, urwany gaźnik.




10. Urwany przewód ssący gaźnika.



11. Korpus gaźnika oklejony taśmą samoprzylepną.



12. Taśma częściowo usunięta – widać otwór bez kulki zaślepiającej.



13. Taśma usunięta, widoczny niezaabezpieczony otwór.



14. Dla porównania otwór prawidłowo zaślepiony kulką na innym gaźniku.