



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 112/04

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Zastępca Przewodniczącego Komisji	dr inż. Maciej LASEK
Członek Komisji	mgr inż. Michał CICHON
Członek Komisji	mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI
Członek Komisji	mgr Tomasz KUHCINIŃSKI
Członek Komisji	inż. Tomasz MAKOWSKI
Członek Komisji	dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI
Członek Komisji	mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI
Członek Komisji	mgr inż. Waldemar TARGALSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2009 r., przedstawionych przez Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego szybowca SZD-50-3 Puchacz znak rozpoznawczy SP-3484, które wydarzyło się w dniu 13 czerwca 2004 r., na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

**Przyczyną incydentu było:**

**Wypadnięcie zawlecзки blokującej przetyczkę wahacza podwozia co spowodowało wysunięcie przetyczki poza płaszczyznę dźwigarka podwozia i przyblokowanie popychacza steru wysokości. Przyczyny wypadnięcia zawlecзки nie ustalono.**

Ze względu na znaczny upływ czasu od zaistnienia zdarzenia nie zaproponowano zastosowania środków profilaktycznych.

## Podpisy komisji

Zastępca Przewodniczącego: Maciej Lasek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji Michał Cichoń	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji Jerzy Kędzierski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji Tomasz Kuchciński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji Tomasz Makowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Ryszard Rutkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji Waldemar Targalski	<i>Podpis nieczytelny</i>