

ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku nr 164/04 szybowca Junior SZD-51-1; SP-3429
20 lipca 2004 r., Magdalenki k.Kobylina



Fot. 1 – Rura kadłuba, lewa strona, w odległości ok. 1 m od przejścia rura kadłuba-statecznik pionowy widoczne pęknięcie długości ok. 25 cm.



Fot. 2 – Rura kadłuba, prawa strona, w odległości ok. 1 m od przejścia rura kadłuba-statecznik pionowy widoczne pęknięcie długości ok. 25 cm.

Szkic miejsca lądowania w terenie przygodnym
Szybowiec Junior, SP-3429, 20 lipca 2004 r., Magdalenki k. Kobyłki

