

ZDJĘCIA
z wypadku samolotu Cessna 172N; SP-FTA
14 sierpnia 2004 r., Jeżów Sudecki



Fot.1 – Stok lądowiska Jeżów Sudecki.



Fot.2 – Zabudowania lądowiska Jeżów Sudecki – na pierwszym planie hangar, w który uderzył samolot.



Fot.3 – Hangar, w który uderzył samolot.




Fot.4 – Łagodna krawędź stoku lądowiska Jeżów Sudecki przed hangarem.



Fot.5 – Łagodna krawędź stoku lądowiska Jeżów Sudecki przed hangarem.



Fot.6 – Płyta betonowa przed hangarem, w który uderzył samolot.



Fot.7 – Wyrwany segment drzwi hangaru.



Fot.8 – Uszkodzony segment drzwi hangaru.



Fot.9 – Uszkodzenia prawego skrzydła samolotu.



Fot.10 – Uszkodzenia lewego skrzydła samolotu.



Fot.11 – Zgięty pręt łoża silnika.



Fot.12 – Uszkodzona rura wydechowa.




Fot.13 – Uszkodzona górna osłona silnika.



Fot.14 – Uszkodzona dolna osłona silnika.



Fot.15 – Rozmontowany gaźnik – widoczne pływaki.



Fot.16 – Rozmontowany gaźnik – komora pływakowa wolna od zanieczyszczeń.