



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 265/04

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia,

Z-ca przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej LASEK

Z-ca przewodniczącego Komisji: mgr inż. Andrzej PUSSAK

Sekretarz Komisji: mgr Agata KACZYŃSKA

Członek Komisji: mgr inż. Jacek JAWORSKI

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI

Członek Komisji: mgr Tomasz KUCHCIŃSKI

Członek Komisji: dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI

Członek Komisji: dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI

Po rozpatrzeniu w dniu 15 kwietnia 2009 r., przedstawionych przez Komisję BL Aeroklubu Warszawskiego materiałów dotyczących zdarzenia lotniczego samolotu AT-3 R100 o znakach SP-KOS, który wydarzył się w dniu 23 września 2004 r. na lotnisku Warszawa-Babice (EPBC), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w dostarczonych materiałach za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania ustalając, iż:

Prawdopodobną przyczyną incydentu było:

Nadmierne (siłowe) wyciągnięcie prawej (umiejscowionej w płaszczyźnie symetrii samolotu) gałki sterowania silnikiem, przy jednoczesnej nieprawidłowej synchronizacji gaźników, co mogło spowodować wyłączenie się silnika przy zmniejszaniu mocy do biegu jałowego.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Nieprawidłowe wykonanie synchronizacji gaźników.

A także akceptuje zastosowany przez Producenta samolotu **środek profilaktyczny:**

Wprowadzenie dodatkowego zderzaka na prawym popychaczu sterowania mocą, co zapobiega wyłączeniu się silnika przy zmniejszaniu mocy do biegu jałowego, nawet przy nadmiernym (siłowym) wyciągnięciu gałki prawej przy jednoczesnej nieprawidłowej synchronizacji gaźników.

Wg oświadczenia Producenta zmianę, o której mowa wprowadzono na wszystkich samolotach będących w eksploatacji.

Podpisy Komisji:

Przewodniczący posiedzenia, Z-ca przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej LASEK	<i>Podpis nieczytelny</i>
Z-ca przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej PUSSAK	<i>Podpis nieczytelny</i>
Sekretarz Komisji:	mgr Agata KACZYŃSKA	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek JAWORSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr Tomasz KUCHCIŃSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>