

ZDJĘCIA
z wypadku motolotni nie zarejestrowanej
lotnisko Świdnik, 29 października 2004 r.
pilot PRYWATNY



Fot.1 – Ślad uderzenia motolotni w ziemię – widok w kierunku lotu.



Fot.2 – Ogólny widok motolotni po wypadku.



Fot.3 – Ogólny widok rozbitej motolotni z prawej strony.



Fot.4 – Ogólny widok motolotni z lewej strony.



Fot.5 – Widok ogólny z tyłu z lewej strony.



Fot.6 – Widok motolotni z lewej strony – widoczny zespół napędowy, podwozie główne i złamana prawa i uszkodzona lewa końcówka skrzydła.



Fot.7 – Widok ogólny rozbitej motolotni z przodu, widoczny złamany czarny przedni pręt szkieletu wózka.



Fot.8 – Rozbity przedni węzeł skrzydła.



Fot.9 – Złamana prawa końcówka skrzydła z częściowo oderwanym pokryciem.



Fot.10 – Zniszczona przednia część wózka motolotni, widoczna strzaskana owiewka i wyłamane podwozie przednie.



Fot.11 – Tablica przyrządów i przednie siedzenie; obok widoczny czarny pręt szkieletu wózka z rozerwanym okuciem i biały lewy pręt trójkąta sterowniczego.