



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Nr akt: 300/04

UCHWAŁA

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia	dr inż. Stanisław Żurkowski
Przewodniczący Komisji	
Z-ca Przewodniczącego Komisji	dr inż. pil. Edmund Klich
Z-ca Przewodniczącego Komisji	dr inż. Maciej Lasek
Sekretarz Komisji	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji	mgr Ignacy Goliński
Członek Komisji	mgr inż. pil. Andrzej Pussak
Członek Komisji	mgr inż. pil. Tadeusz Lechowicz
Członek Komisji	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji	mgr inż. pil. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji	mgr inż. Bogdan Fydrych

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 13 października 2005 roku, incydentu lotniczego, samolotu Piper PA 34 o znakach rozpoznawczych OE-FST, który wydarzył się w dniu 17 listopada 2004 r. w Rejonie Informacji Powietrznej FIR Warszawa, **działając na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r., w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych. (Dz. U. z 29 lipca 2003 r. Nr 132, poz. 1230)**, ustaliła co następuje:

I. PRZYCZYNY INCYDENTU LOTNICZEGO.

Nie zastosowanie się do zezwolenia wydanego przez służbę ruchu lotniczego na odlot z lotniska Bydgoszcz/Szwederowo (EPBY) przez statek powietrzny o znakach rozpoznawczych OE-FST.

II. ZALECENIA PROFILAKTYCZNE.

Dla Austriackiego Nadzoru Lotniczego

Zgodnie z własnymi ustaleniami.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia Przewodniczący Komisji	dr inż. Stanisław Żurkowski
Z-ca Przewodniczącego Komisji	dr inż. pil. Edmund Klich
Z-ca Przewodniczącego Komisji	dr inż. Maciej Lasek
Sekretarz Komisji	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji	mgr Ignacy Goliński
Członek Komisji	mgr inż. pil. Andrzej Pussak
Członek Komisji	mgr inż. pil. Tadeusz Lechowicz
Członek Komisji	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji	mgr inż. pil. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji	mgr inż. Bogdan Fydrych