



MINISTERSTWO TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 65/05

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia:	dr inż. Maciej Lasek
Zastępca Przewodniczącego:	mgr inż. Jacek Jaworski
Sekretarz Komisji:	mgr Agata Kaczyńska
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Edward Łojek
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r., okoliczności zdarzenia lotniczego z udziałem motoszybowca J-6 „Fregata”, o znakach rozpoznawczych SP-8056, które wydarzyło się w dniu 19 maja 2005 r. podczas lądowania w terenie przygodnym w miejscowości Łomna k/Łomianek, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu o zdarzeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania.

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W trakcie przelotu po trasie EPKM-EPMO w okolicach Warszawy (punkt N) zapaliła się kontrolka rezerwy paliwa (przy wskazywanej ilości paliwa 25 litrów w lewym zbiorniku). Po minięciu punktu Lima silnik zmniejszył obroty, a następnie zatrzymał pracę. Pilot wykonał lądowanie w terenie przygodnym bez uszkodzeń statku powietrznego.

Przyczyną incydentu było:

Zmniejszenie przekroju przewodu odpowietrzającego lewego zbiornika paliwa na skutek jego zaciśnięcia podczas montażu.

Komisja akceptuje działania profilaktyczne podjęte przez użytkownika:

Wymieniono przewody odpowietrzające zbiorniki paliwa na takie, których konstrukcja uniemożliwia wystąpienie zaciśnięcia przewodu.

Komisja nie zaproponowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa**.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia:	dr inż. Maciej Lasek	<i>podpis na oryginale</i>
Zastępca Przewodniczącego:	mgr inż. Jacek Jaworski	<i>podpis na oryginale</i>
Sekretarz Komisji:	mgr Agata Kaczyńska	<i>podpis na oryginale</i>
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	<i>podpis na oryginale</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Edward Łojek	<i>podpis na oryginale</i>
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski	<i>podpis na oryginale</i>