



1

MINISTERSTWO TRANSPORTU  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 152/05

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia, Z-ca Przewodniczącego Komisji.....	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji.....	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji .....	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji.....	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji.....	mgr inż. Andrzej Pussak
Członek Komisji.....	mgr inż. Ryszard Rutkowski

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2006 roku, okoliczności wypadku lotniczego, szybowca SZD-48-3 Jantar Std 3, o znakach rozpoznawczych SP- 3449, jaki miał miejsce w miejscowości Rząsawa k. Częstochowy w dniu 1 sierpnia 2005 r., **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2002, Nr 130, poz. 1112 ze zm.)**, uznała badanie za zakończone i ustaliła, co następuje:

### Przyczyna wypadku:

Przyczyną wypadku lotniczego było rozłączenie popychaczy napędu lewej lotki z powodu nieprawidłowego montażu, które spowodowało znaczne zmniejszenie skuteczności sterowania poprzecznego i konieczność wykonania skoku ratowniczego przez pilotkę.

Czynnikiem sprzyjającym zaistnieniu wypadku była niestaranna kontrola montażu szybowca po wcześniejszym lądowaniu w terenie przygodnym

### Zalecenia profilaktyczne:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami, proponuje wprowadzenie następujących zaleceń profilaktycznych:

1. Uzupełnić IUwL szybowca Jantar Std 3, w punkcie 4.8.2. Montaż Skrzydeł:  
Ppkt 5 -dodać czynność sprawdzenia prawidłowości połączenia i zabezpieczenia lotek.
2. Omówić wypadek z pilotami wykonującymi loty na wszystkich odmianach szybowców Jantar, ze szczególnym uwzględnieniem typu Jantar Std 3.

### Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji	mgr inż. Andrzej Pussak
Członek Komisji	mgr inż. Ryszard Rutkowski