



MINISTERSTWO TRANSPORTU
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Nr akt:204/05

UCHWAŁA

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący posiedzenia

Zastępca Przewodniczącego Komisji dr inż. Maciej Lasek

Członek Komisji dr n. med. Jacek Rożyński

Członek Komisji mgr inż. Jerzy Kędzierski

Członek Komisji mgr inż. Tadeusz Lechowicz

Członek Komisji mgr inż. Ryszard Rutkowski

Członek Komisji mgr inż. Andrzej Pussak

Członek Komisji mgr inż. Jacek Jaworski

Członek Komisji inż. Tomasz Makowski

Członek Komisji mgr inż. Bogdan Fydrych

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2006 roku, zdarzenia lotniczego, które wydarzyło się w dniu 30 sierpnia 2005 roku o godz. 08.18 UTC na lotnisku Zielona Góra - Babimost (EPZG) – nie zgłoszenie wjazdu pojazdów rolniczych w celu koszenia trawy w pobliżu drogi startowej, **działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r., w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych. (Dz. U. z 29 lipca 2003 r. Nr 132, poz. 1230)**, akceptuje badanie ww. zdarzenia przeprowadzone przez Zespół ds. Bezpieczeństwa na Drodze Startowej i ustaliła co następuje:

I. PRZYCZYNA INCYDENTU LOTNICZEGO.

1. Brak właściwej koordynacji pomiędzy służbami operacyjnymi lotniska.

II. ZALECENIA PROFILAKTYCZNE.

Komisja akceptuje podjęte działania zapobiegawcze na lotnisku EPZG:

1. Przeszkolenie pracowników służby ochrony lotniska (SOL) w zakresie zasad poruszania się pojazdów i pieszych na terenie lotniska.
2. Informowanie przez SOL dyżurnego portu i organ służby ruchu lotniczego w celu uzyskania zgody przed wpuszczeniem kogokolwiek na teren lotniska.
3. Odnotowywanie przez SOL w odpowiednim dokumencie każdy wjazd pojazdów na teren lotniska.
4. Ustalenie wzajemnych priorytetów w obowiązkach służbowych dyżurnego portu i organu służby ruchu lotniczego.
5. Wzajemna wymiana przez służby dyżurne lotniska informacji o przypadku wjazdu pojazdów na teren lotniska z określeniem celu wjazdu oraz miejsca i zakresu wykonywanych prac na lotnisku.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia

Zastępca Przewodniczącego Komisji dr inż. Maciej Lasek

Członek Komisji dr n. med. Jacek Rożyński

Członek Komisji mgr inż. Jerzy Kędzierski

Członek Komisji mgr inż. Tadeusz Lechowicz

Członek Komisji mgr inż. Ryszard Rutkowski

Członek Komisji mgr inż. Andrzej Pussak

Członek Komisji mgr inż. Jacek Jaworski

Członek Komisji inż. Tomasz Makowski

Członek Komisji mgr inż. Bogdan Fydrych