


ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku motoszybowca SZD-45A Ogar; SP-0031
02 kwietnia 2005 r., lotnisko Szczecin-Goleniów [EPSC]



1 – Zdjęcie lotnicze lotniska Szczecin-Goleniów z zaznaczonym miejscem wypadku i szkic sytuacyjny miejsca wypadku.



2 – Sytuacja krótko po zderzeniu. Widoczny ślad dobiegu na trawiastej nawierzchni lotniska.



3 – Motoszybowiec po zatrzymaniu się na końcu dobiegu. Zwraca uwagę brak koła podwozia głównego, które zostało wyłamane.



4 – Motoszybowiec po zatrzymaniu się na końcu dobiegu; obok wyłamane koło podwozia przedniego.



5 – Wyłamane koło podwozia przedniego.

K O N I E C