



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 270/05

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek

Sekretarz Komisji: mgr Agata Kaczyńska

Członek Komisji: mgr inż. Michał Cichoń

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: mgr inż. Andrzej Pussak

Członek Komisji: dr n. inż. Jacek Rożyński

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2008 r., okoliczności zawartych w zgłoszeniu zdarzenia lotniczego motolotni Tanarg, o znakach rozpoznawczych SP-MKMP, które wydarzyło się w dniu 3 października 2005 r., w miejscowości Kuczwały, z uwagi na fakt nie nadesłania ze strony użytkownika – Foto-Falter sp. z o.o., żadnych informacji świadczących o przeprowadzeniu badania okoliczności tego zdarzenia, pomimo monitów w tej sprawie wysyłanych przez Komisję, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych podjęła decyzję o zakończeniu badania ustalając, iż:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu było:

- niesprawność zamka pasów bezpieczeństwa, lub

- niewłaściwe zapięcie pasów bezpieczeństwa,

co doprowadziło do odpadnięcia pasa barkowego i uderzenia w pracujące śmigło, pilot wyłączył silnik i wylądował bezpiecznie.

Komisja nie formułowała zaleceń profilaktycznych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia	<i>Podpis nieczytelny</i>
Z-ca przewodniczącego Komisji Maciej Lasek:
Sekretarz Komisji Agata Kaczyńska:	<i>Podpis nieczytelny</i>
.....
Członek Komisji Michał Cichoń:	<i>Podpis nieczytelny</i>
.....
Członek Komisji Jerzy Kędzierski:	<i>Podpis nieczytelny</i>
.....
Członek Komisji Andrzej Pussak:	<i>Podpis nieczytelny</i>
.....
Członek Komisji Jacek Rożyński:	<i>Podpis nieczytelny</i>
.....
Członek Komisji Stanisław Żurkowski:	<i>Podpis nieczytelny</i>
.....