



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 64/05

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia

Zastępca Przewodniczącego Komisji	mgr inż. Andrzej PUSSAK
Zastępca Przewodniczącego Komisji	dr inż. Maciej LASEK
Członek Komisji	dr inż. Dariusz FRĄTCZAK
Członek Komisji	mgr inż. Jacek JAWORSKI
Członek Komisji	mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI
Członek Komisji	dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI
Członek Komisji	mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI
Członek Komisji	mgr inż. Waldemar TARGALSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 20 października 2010 roku, przedstawionych przez Aeroklub Politechniki Rzeszowskiej, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego szybowca PW-6U znak rozpoznawczy SP-3676, które wydarzyło się w dniu 3 maja 2005 roku, na lądowisku Bezmiechowa, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu było:

Nie zachowanie należytej ostrożności przez osobę wypychającą szybowiec przy starcie grawitacyjnym.

A także akceptuje zaproponowane **zalecenia profilaktyczne:**

Podczas odprawy załóg i obsługi startów grawitacyjnych zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne odbiegnięcie od szybowca podczas rozbiegu. Zobowiązać osoby pchające do zajęcia pozycji poza linią podłużną statecznika poziomego.

Podpisy Komisji

Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Pussak

*Podpis
nieczytelny*

Zastępca Przewodniczącego
Maciej Lasek

*Podpis
nieczytelny*

Członek Komisji
Jacek Jaworski

*Podpis
nieczytelny*

Członek Komisji
Dariusz Frątczak

*Podpis
nieczytelny*

Członek Komisji:
Jerzy Kędziński

*Podpis
nieczytelny*

Członek Komisji
Jacek Rożyński

*Podpis
nieczytelny*

Członek Komisji
Ryszard Rutkowski

*Podpis
nieczytelny*

Członek Komisji
Waldemar Targalski

*Podpis
nieczytelny*
