

KROSNO, dnia 02.12.2007 R.

AEROKLUB PODKARPACKI SZKOŁA LOTNICZA
(Użytkownik statku powietrznego)

ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno
(adres)

tel./ fax. : 0 13 43 662 03

Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego

136 / 07

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630 11 43
telefon alarmowy: 0-500 233 233

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu:

22.04.2007 r. godz. 11.58 LOC

2. Miejsce startu i zamierzonego lądowania:

EPKR

3. Miejsce zdarzenia:

LOTNISKO EPKR,

4. Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego:

Samolot RANS – 12, OK-KUR-05, PRYWATNY

5. Typ operacji:

LOT REKREACYJNY

6. Faza lotu:

START

7. Warunki lotu:

VFR dzień.

8. Czynniki pogody:

Bez wpływu

9. Organizator lotów / skoków:

Aeroklub Podkarpacki

10. Dane dotyczące dowódcy SP:

Pilot UL wiek 46 lat, licencja UL wydana w Czechach.

11. Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia:

PILOT WYSTARTOWAŁ DO LOTU BEZ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ I BEZ UZGODNIENIA Z ADMINISTRATOREM LOTNISKA I KIEROWNIKIEM LOTÓW SZKOLNYCH W KIERUNKU NIE ZGODNYM Z WYŁOŻONYMI ZNAKAMI STARTOWYMI. NA LOTNISKU ODBYWAŁY SIĘ SZKOLNE LOTY SZYBOWCOWE, LOTY SAMOLOTOWE I SKOKI SPADOCHRONOWE. PILOT WYSTARTOWAŁ Z REJONU HANGARU NR 2, RÓWNOLEGLE DO PASA 290.

12. Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:

Nie przestrzeganie ograniczeń lokalnych i przepisów ruchu lotniczego.

"H 1"

13. Zastosowane środki profilaktyczne:

Zarządzający lotniskiem uściślił i wprowadził jednoznaczne zasady zgłaszania lotów dla prywatnych użytkowników statków powietrznych, przylatujących i hangarowanych na lotnisku EPKR.

14. Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:

brak

15. Załączniki:

brak

KONIEC

Skład i podpisy zespołu badającego lub osoby badającej:

.....
(pieczęć i podpis osoby nadzorującej badanie z ramienia PKBWL)

.....
(podpis (i pieczęć) przedstawiającego informację)