



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 203/07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. Dariusz Frączak
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010 r., przedstawionych przez EuroLOT S.A. wyników przeprowadzonego badania incydentu lotniczego ATR 42-500, SP-EDA, który odnotowano w dniu 1 czerwca 2007 r. po starcie z lotniska Warszawa-Okęcie (EPWA), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i po uzyskaniu uzupełniających wyjaśnień uznaje, iż:

Przyczyną incydentu był zbyt niski poziom oleju w głównym zbiorniku oleju silnika nr 1.

Komisja akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne**:

1. Powiadomienie producenta o zaistniałym zdarzeniu.
2. Poinformować załogi EuroLOT-u o zaistniałym zdarzeniu.
3. Powiadomić dział techniczny PLL LOT o zaistniałym zdarzeniu.

Ponadto Komisja określa dodatkowo następujące **zalecenia profilaktyczne** dla użytkownika:

Zalecenie numer: 2010-016

1. Wprowadzić takie zmiany organizacyjne w obiegu dokumentów, aby kopie dzienników pokładowych, gdzie mechanicy potwierdzają ilość dolanego do silników oleju, były przekazywane do działu, który wpisuje te dane do systemu komputerowego z opóźnieniem nie większym niż dwa dni.

O podjętych działaniach poinformować Komisję w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej Uchwały.

2. W silnikach, które wykazują zwiększone zużycie oleju wykonywać codziennie sprawdzanie poziomu oleju.

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek

Członek Komisji: Dariusz Frątczak

Członek Komisji: Bogdan Fydrych

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Członek Komisji: Waldemar Targalski

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski