

Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego

236/07

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630 11 43
telefon alarmowy: 0-500 233 233

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA ZDARZENIA LOTNICZEGO

1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu:

14 czerwca 2007 r. godz. 16.35.

2. Miejsce startu i zamierzonego lądowania:

EPSR, Krępa

3. Miejsce zdarzenia:

Krępa

4. Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego:

Spadochron główny Monarch 175, nr. fabr. 25218784, rok. prod. 05/1992.

Prywatny

5. Typ operacji:

Skok treningowy.

6. Faza lotu:

Przyziemienie.

7. Warunki lotu:

Popołudnie. Dzień.

8. Czynniki pogody:

Bez wpływu na zaistnienie zdarzenia..

9. Organizator lotów / skoków:

Aeroklub Słupski. Lotnisko Krępa.

10. Dane dotyczące dowódcy SP:

*Licencja E, bezterminowo. Instr. spad – skoczek zawodowy. KWT, KTS 30.09.2007 r
2686 skoków. Orzeczenie lekarskie ważne do 12.08.2007 r.*

11. Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia:

Po czwartym zakręcie na prostej do lądowania skoczek nie zapewnił sobie wystarczającego zapasu wysokości. Zaczepił jedną nogą o nierówność terenu, w wyniku czego doszło do urazu prawej nogi – złamania goleni.

Należy również przewidywać nierówności terenu odpowiednio przygotowując się do przyziemienia.

12. Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:

Niezachowanie zapasu wysokości zapewniającego bezpieczne lądowanie. Nie wzięcie pod uwagę nierówności powierzchni ziemi.

13. Zastosowane środki profilaktyczne:

Podając przykład zaistniałego zdarzenia przeprowadzono szkolenie skoczków AS dotyczące zasad bezpiecznego lądowania. Szczególny nacisk położono na umiejętność przewidywania warunków przy lądowaniu takich jak: mogące wystąpić ukryte nierówności terenu, ułożenie kierunku wiatru w stosunku do przeszkód terenu-co może wiązać się z większą utratą wysokości, koncentracją w czasie skoku od chwili omówienia zadania do lądowania. Zwrócono uwagę na skutki nieodpowiednio wykonanego skoku.

14. Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:

Należy przestrzegać zachowania zapasu wysokości

15. Załączniki:

Nie sporządzono.

KONIEC

Skład i podpisy zespołu badającego lub osoby badającej:

Podpis nieczytelny

Tomasz Kuchciński

Podpis nieczytelny

(pieczęć i podpis osoby nadzorującej badanie z ramienia PKBWL)