

Warszawa dnia 21.05.2008

(Właściciel statku powietrznego)
AEROKLUB WARSZAWSKI
01-934 Warszawa, ul. Ksiezykowa 1
tel. 834 03 35

Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego

276/07

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630 11 43
telefon alarmowy: 0-500 233 233

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA WYPADKU LOTNICZEGO

1. **Data i czas lokalny zaistnienia incydentu:**
30.06.2007 r. godz. 12:30 LMT
2. **Miejsce startu i zamierzonego lądowania:**
Chrcynno k/ Nasielska
3. **Miejsce zdarzenia:**
Chrcynno k/ Nasielska
4. **Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego:**
Spadochron szkolny Falcon 300, nr.fabr. 18220095, dopuszczenie do skoków ważne do 09.09.2007
5. **Typ operacji:**
Skok spadochronowy
6. **Faza lotu:**
Lądowanie
7. **Warunki lotu:**
Dzień
8. **Czynniki pogody:**
Bez wpływu na zaistnienie i przebieg wypadku.
9. **Organizator lotów / skoków:**
Aeroklub Warszawski
10. **Dane dotyczące dowódcy SP:**
Uczeń skoczek, lat 37. Badania lotniczo lekarskie ważne do 15.04.2008. Doświadczenie 16 skoków spadochronowych.
11. **Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia:**
Uczeń skoczek wykonywał skok z wysokości 4000m z opóźnieniem 60 sekund, na zadanie AFF-8 programu szkolenia spadochronowego. Podchodząc do lądowania nie zahamował

spadochronu, dokonał przyziemienia na wyprostowane i rozstawione nogi, na skutek czego doznał złamania kostki bocznej nogi prawej.

12. Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:

Błąd w technice skoku, niewłaściwe ustawienie nóg podczas lądowania.

13. Zastosowane środki profilaktyczne:

Przeprowadzono dodatkowy instruktaż teoretyczny ucznia dotyczący przyjmowania prawidłowej sylwetki podczas lądowania na spadochronie. Po wyleczeniu ucznia-skoczka, przed przystąpieniem do wykonywania skoków, zostanie przeprowadzone dodatkowe szkolenie naziemne w zakresie przyjmowania odpowiedniej sylwetki podczas przyziemienia.

14. Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:

Podczas procesu szkolenia zwracać większą uwagę na element lądowania, przyjmowanie właściwej sylwetki.

15. Załączniki:

Nie sporządzono.

KONIEC

Skład i podpis zespołu badającego lub osoby badającej: