



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 350/07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2010 r., przedstawionych przez EuroLOT S.A. wyników przeprowadzonego badania incydentu lotniczego ATR 42-500, o znakach rozpoznawczych SP-EDD, który odnotowano w dniu 13 sierpnia 2007 r. na lotnisku Szczecin-Goleniów (SPEC), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu polegającego na utracie sterowania śmigłem silnika nr 1 było uszkodzenie bloku elektronicznego PIU (Propeller Interface Unit).

Okolicznością towarzyszącą zaistnieniu zdarzenia lotniczego było:

niewykonanie przez załogę odpowiedniej listy kontrolnej.

PKBWL akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne:**

1. Powiadomienie producenta o zaistniałym zdarzeniu.
2. Poinformowanie załóg EuroLOT-u.
3. Złożenie do Szefa Działu Szkolenia EuroLOT S.A. wniosku o zwrócenie uwagi na możliwość występowania takiej usterki podczas przeszkalania załóg na samolot ATR 42-500.

Ponadto określa dodatkowo następujące **zalecenie profilaktyczne:**

Zwrócić uwagę załogom EuroLOT-u na konieczność przestrzegania procedur dotyczących obowiązku realizacji odpowiednich list kontrolnych w przypadku wystąpienia na pokładzie statku powietrznego jakiegokolwiek niesprawności.

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Andrzej Pussak

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Michał Cichoń

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Waldemar Targalski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski

Podpis nieczytelny