



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr:353 /07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, reprezentowanej przez:

Przewodniczący Komisji:	dr pil. Edmund Klich
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Tadeusz Lechowicz
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Ryszard Rutkowski

Po zapoznaniu się z dokumentacją badania przeprowadzonego przez użytkownika i rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 12 marca 2008 r., incydentu lotniczego, szybowca Jantar Std 3, znak rozpoznawczy SP-3144, który wydarzył się w dniu 16 lipca 2007 r., na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r. Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych na podstawie otrzymanych dokumentów uznała badanie za zakończone, przyjmuje ustalenia w/w podmiotu i uznaje iż:

Przyczyną incydentu był błąd w technice pilotowania polegający na niezastosowaniu się do procedury postępowania w sytuacji awaryjnej polegającej na zerwaniu liny wyciągarkowej, podczas stromego wznoszenia oraz akceptuje zalecenia profilaktyczne sformułowane przez Zespół BL Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.

Podpisy komisji

Przewodniczący Komisji: Edmund Klich	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Jerzy Kędzierski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Tomasz Kuchciński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Tadeusz Lechowicz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Tomasz Makowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji: Ryszard Rutkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>