



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 378/07

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	LASEK Maciej
Członek Komisji.....	CICHON Michał
Członek Komisji.....	FRĄTCZAK Dariusz
Członek Komisji.....	FYDRYCH Bogdan
Członek Komisji.....	KĘDZIERSKI Jerzy
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	ROŻYŃSKI Jacek

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 04 maja 2011 r., przedstawionych przez White Eagle Aviation S.A. wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu ATR-42-300 zn.rozp. SP-KEE, które wydarzyło się w dniu 30 sierpnia 2007 r. na lotnisku Palermo (Włochy), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

**Przyczyną incydentu, polegającego na aktywacji lampki alarmowej „pożar prawego silnika” (No 1 ENGINE FIRE), było gwałtowne wtłoczenie gorących gazów wylotowych do silnika, spowodowane silnym podmuchem tylnego wiatru wskutek ustawienia samolotu na płycie postojowej tyłem do wiatru przez służby lotniskowe, a co spowodowało zadziałanie czujników pożarowych.**

Komisja akceptuje przyjęte przez White Eagle Aviation S.A. zalecenie profilaktyczne:

**Nakazanie załogom przestrzeganie obowiązujących procedur dotyczących ustawiania samolotów na płytach postojowych oraz wyłączania silników z uwzględnieniem siły i kierunku wiatru.**

Komisja nie formułuje zaleceń profilaktycznych.

Podpisy komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	LASEK Maciej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	CICHON Michał	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	FRĄTCZAK Dariusz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	FYDRYCH Bogdan	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KĘDZIERSKI Jerzy	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ROŻYŃSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>