



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 395/07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Zastępca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek

Sekretarz Komisji: mgr. Agata Kaczyńska

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski

Członek Komisji: mgr inż. Andrzej Pussak

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński

Członek Komisji: mgr inż. Ryszard Rutkowski

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 05 grudnia 2007 roku, przedstawionych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp.z o.o.wyników badań incydentu lotniczego samolotu **EMBRAER 175** o znakach rozpoznawczych **SP-LIB**, który wydarzył się w dniu 09 września 2007 r. na lotnisku Gdańsk (EPGD) – w czasie lądowania doszło do zderzenia z ptakiem jednak oględziny samolotu i pasa nie wykazały śladów świadczących o zderzeniu - **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych na podstawie otrzymanych dokumentów uznała badanie za zakończone.

Przyczyna incydentu

Przelot ptaka w pobliżu lądującego samolotu.

Zalecenia profilaktyczne:

W celu zapobiegania zderzeniom samolotów z ptakami Komisja aprobuje podejmowane przez Port Lotniczy Gdańsk działania tj :

- Płoszenie ptaków przez system SOL tj. strzały hukowe oraz stosowany system specjalnych dźwięków odstraszających ptaki

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Zastępca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	<i>podpis nieczytelny</i>
Sekretarz Komisji	mgr. Agata Kaczyńska	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>podpis nieczytelny</i>