



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 409 / 07

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji: dr pil. Edmund Klich

Zastępca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek

Członek Komisji: mgr inż. Bogdan Fydrych

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2007 r., przedstawionych przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu BOEING 737-300 które wydarzyło się w dniu 15 września 2007 r., na lotnisku Kraków-Balice – zderzenie z ptakiem podczas startu i kontynuowanie lotu gdyż nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu samolotu (podczas inspekcji pas startowego nie znaleziono szczątków ptaka) - **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu było:

Zderzenie samolotu z ptakiem w czasie startu.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje zaproponowane zalecenia profilaktyczne

- Utrzymanie zwiększonej częstotliwości kontroli drogi startowej (DS) i monitorowanie miejsc grupowania się ptactwa,
- Wyznaczenie dodatkowych patroli Służby Ochrony Lotniska w okresach zwiększonej aktywności ptaków w celu ciągłego płoszenia stad ptaków
- Obserwację gatunków i zbieranie danych o miejscu przebywania ptaków w rejonie lotniska oraz czynników temu sprzyjających.
- Używanie systemu do akustycznego odstraszenia ptaków.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Przewodniczący Komisji:

dr pil. Edmund Klich

podpis nieczytelny

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

dr inż. Maciej Lasek

podpis nieczytelny

Członek Komisji:

mgr inż. Bogdan Fydrych

podpis nieczytelny

Członek Komisji:

mgr inż. Jacek Jaworski

podpis nieczytelny

Członek Komisji:

mgr inż. Jerzy Kędziński

podpis nieczytelny

Członek Komisji:

mgr Tomasz Kuchciński

podpis nieczytelny

Członek Komisji:

dr n. med. Jacek Rożyński

podpis nieczytelny