

351117053
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY
im. Jana Pawła II
KRAKÓW - BALICE Sp. z o.o.
32-083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1
tel. +12 411-19-55, fax +12 411-79-77

Balice dnia 23.05.2008 r.

MPL/SO/001/1/12/08

MINISTERSTWO TRANSPORTU
Państwowa Komisja Badania Wypadków
Lotniczych
00-928 Warszawa
ul. Chałubińskiego 4/6

PROTOKÓŁ
O WYNIKU BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO
Nr ewid. 212/08

1. Data i czas UTC/LMT zaistnienia incydentu: 2008-04-29, godz. 17.38 UTC.
2. Miejsce startu i przeznaczenia: LOWW-EPKK
3. Miejsce incydentu: EPKK.
4. Rodzaj i typ statku powietrznego: pasażerski AT-72 (SP-LFF)
5. Rodzaj lotu: rozkładowy, nr rejsu: LOT230
6. Faza lotu: lądowanie.
7. Czynniki pogody: nie miał wpływu na zaistniały incydent.
8. Dane dowódcy/załogi statku powietrznego: Nie dotyczy.
9. Opis przebiegu i okoliczności incydentu:

W dniu 29.04.2008 r. o. godz. 17.38, pilot lądującego z kierunku 25 samolotu AT-72 PLL „LOT” zgłosił TWR, że zauważył zwierzę biegnące po DK B w kierunku DS. Decyzją TWR skierowano podchodzący do lądowania samolot na drugi krąg. Po przepłoszeniu zwierzęcia (duży zajac) przez patrol SOL w kierunku północnym na bezpieczną odległość oraz ponownej inspekcji DS lądowanie odbyło się bez utrudnień.

Analiza incydentu:

Pomimo prowadzenia działań zmierzających do eliminacji dzikich zwierząt z terenu lotniska, nadal utrzymuje się niewielka ich populacja. W tym przypadku, kontroler TWR wezwał grupę interwencyjną SOL, która zgodnie z obowiązującą procedurą przepłoszyła je na bezpieczną odległość. Poza opóźnieniem czasu operacji, dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa nie wystąpiło.

Przyczyna/przyczyny/ incydentu: obecność dzikiego zwierzęcia na polu manewrowym.

10. Zalecenia profilaktyczne:

Zaleca się:

- *Utrzymanie nakazanej częstotliwości kontroli DS;*
- *Monitorowanie otoczenia DS w zakresie obecności zwierząt;*
- *Kontynuowanie czynności łowieckich;*

11. Informacje uzupełniające (dodatkowe): - *brak.*