

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku szybowca SZD-9bis Bocian 1E; SP-2753
22 lipca 2008 r., Radom Piastów



Rys.1 Widok na szybowiec z przodu.



Rys. 2 Widok na szybowiec z boku.



Rys. 3 Widok z kierunku lądowania – zaznaczone miejsce przyziemienia.



Rys.4 Widoczny ślad wryty w ziemi kratownicą podwozia oraz kawałki pokrycia sklejkowego kadłuba.



Rys. 5 Zbliżenie na szybowiec od tyłu w oddali widoczne znaki startowe.



Rys. 6 Uszkodzenia kadłuba.



Rys. 7 Goleń wahacza – widoczna tulejka mocowania osi koła z wyrwaną częścią obwodu.



Rys. 8 Zbliżenie na przełom tulejki

KONIEC