



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 568/08

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Komisji: dr Edmund KLICH

Z-ca przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej LASEK

Członek Komisji: mgr inż. Michał CICHON

Członek Komisji: mgr inż. Jacek JAWORSKI

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI

Członek Komisji: mgr Tomasz KUCHCIŃSKI

Członek Komisji: inż. Tomasz MAKOWSKI

Członek Komisji: mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI

Członek Komisji: dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI

Po rozpatrzeniu w dniu 11 marca 2009 r., przedstawionych przez Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu PZL-110 Koliber o znakach SP-TKL polegającego na przerwaniu procedury startu z konwojera z powodu nierównej pracy silnika, który wydarzył się w dniu 8 sierpnia 2008 r. na lotnisku w Mielcu (EPML), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

**Przyczyną incydentu było:**

**Nagromadzenie nadmiernej ilości nagaru na gniazdach i trzonkach zaworów, co powodowało nierównomierną pracę silnika i wymusiło przerwanie startu z konwojera.**

A także akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne:**

Wystąpienie do właściciela certyfikatu typu silnika o rozważenie celowości wprowadzenia operacji usuwania nagaru np. przy 500 h pracach okresowych.

Podpisy Komisji:

Przewodniczący Komisji:	dr Edmund KLICH	<i>Podpis nieczytelny</i>
Z-ca przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej LASEK	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Michał CICHON	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek JAWORSKI	<i>Podpis nieczytelny</i>

Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy KĘDZIERSKI	Podpis nieczytelny
Członek Komisji:	mgr Tomasz KUCHCIŃSKI	Podpis nieczytelny
Członek Komisji:	inż. Tomasz MAKOWSKI	Podpis nieczytelny
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI	Podpis nieczytelny
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI	Podpis nieczytelny