

Warszawa, dnia 4.09.2008 r.

Właściciel - prywatny

(Użytkownik statku powietrznego)

(adres)

Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego

636/08

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

tel. +48 (22) 630 11 31; fax. +48 (22) 630 11 43
telefon alarmowy: 0-500 233 233

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu:

31.08.2008 ok. godz. 10.00

2. Miejsce startu i zamierzonego lądowania:

Lotnisko Chrcynno

3. Miejsce zdarzenia:

Lotnisko Chrcynno

4. Rodzaj, typ, znaki rozpoznawcze, właściciel statku powietrznego:

Spadochron: Katana 107 (czasza główna), pokrowiec Javelin Odysey, czasza zapasowa PD-143R; właściciel prywatny; aktualne dopuszczenie do skoków.

5. Typ operacji:

Skok spadochronowy: instruktor AFF.

6. Faza lotu:

Otwarcie czaszy głównej.

7. Warunki lotu:

Bez wpływu na zaistnienie zdarzenia.

8. Czynniki pogody:

Bez wpływu na zaistnienie zdarzenia.

9. Organizator lotów / skoków:

Aeroklub Warszawski

10. Dane dotyczące dowódcy SP:

Skoczek spadochronowy, licencja skoczka spadochronowego zawodowego, z uprawnieniami PJIR, AFF i Tandem. Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2. Licencja, uprawnienia i orzeczenie lotniczo-lekarskie aktualne w dniu zaistnienia zdarzenia. Ogółem 1618 skoków.

11. Opis przebiegu i okoliczności zdarzenia:

Niesymetryczne otwarcie czaszy głównej z prawej strony spowodowało skrócenie linek nośnych i wystąpiło zjawisko tzw. "twista". Po dwóch próbach odkręcenia została podjęta decyzja o procedurze awaryjnej, wyczepienie czaszy głównej i otwarcie czaszy zapasowej. Lądowanie na użytkowej części lotniska.

Stan techniczny i przygotowanie do skoku spadochronu i postępowanie skoczka były prawidłowe.

12. Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:

Nie ustalono przyczyny incydentu.

13. Zastosowane środki profilaktyczne:

Nie ma.

14. Inne uwagi:

Zjawisko „twista” jest charakterystyczną cechą czasz eliptycznych o dużym obciążeniu powierzchni i częstą przyczyną użycia czasz zapasowych. Do tej pory nie ustalono jednoznacznie przyczyn zakłócenia procesu otwarcia i wyeliminowania zjawiska „twista”.

15. Załączniki:

Nie sporządzono.

KONIEC

Skład i podpisy zespołu badającego lub osoby badającej:

.....
.....
.....

.....
(pieczęć i podpis osoby nadzorującej badanie z ramienia PKBWL)

.....
(podpis (i pieczęć) przedstawiającego informację)